

# INSTRUCCIONES DE LAVADO

## MaxiDry® Zero™ 56-451



El estilo mencionado arriba puede lavarse con seguridad si se observan las siguientes pautas:

1. Utilice jabones o detergentes comerciales para el lavado (¡NO utilice soluciones de limpieza en seco!).
2. Lave los guantes en agua templada a medianamente caliente, sin superar nunca los 40°C/104°F.
3. Lave los guantes durante 30 minutos.
4. Aclárelos en agua fría.
5. Repita el proceso de lavado y aclarado, si la suciedad está muy incrustada.
6. Aclárelos en agua fría.

Si se van a lavar guantes extremadamente sucios, introduzca varias piezas de tejidos pesados en el segundo ciclo, puesto que la fricción de la tela contra los guantes puede ayudar a ablandarlos y eliminar la suciedad más profunda.

**Los niveles de rendimiento mecánico pueden comprobarse y certificarse durante 3 ciclos de lavado, si se sigue el procedimiento anterior.**

### Nota importante

El rendimiento de los guantes puede verse deteriorado con su uso y lavado. Después de haberlos lavado deberá realizar pruebas de resistencia a los cortes y al calor en aquellas áreas críticas que así lo requieran para garantizar que los criterios de rendimiento continúan cumpliendo las necesidades de los usuarios. ATG no acepta ningún tipo de responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados.

Para obtener información adicional, puede ponerse en contacto con uno de nuestros socios de ventas, cuyos datos encontrará en nuestro sitio web [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).