

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE

EU Baumusterprüfung wurde ausgestellt durch:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Handschuh	Grösse	Technische Norm / Level
MaxiDry® 56-424, 56-425, 56-427	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A ISO 18889 - GR*
MaxiDry® Zero™ 56-451	7 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4232B EN 511:2006 - 021 EN 407:2020 - X1XXXX

GEBRAUCH (MECHANISCHER SCHUTZ)

Flüssigkeitsabweisende bzw. flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe für sichere Leistung (CONTROLLED PERFORMANCE™) in öligen oder nassem Arbeitsumfeld.

MaxiDry® Zero™ 56-451 bietet eine thermische Isolation für kalte Temperaturen bis maximal -10°C (hohe Aktivität). MaxiDry® Zero™ schützt vor Kontaktwärme bis zu 100°C. Der Handschuh schützt bei kurzfristigen Kontakt < /= 15 s bei einer Temperatur von 100°C. Die Gesamtklassifizierung des Handschuhs gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äussersten Lage wieder. Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

WARNHINWEISE

Kein Schutz vor Chemikalien*. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackte Kanten, Klängen oder vor offener Flamme. Verwenden Sie keine Handschuhe, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Gerateteilen oder Werkzeugen verfangen können. Zum Schutz vor Hitze müssen Handschuhe der EN 407 entsprechen. Stellen Sie für Gebrauch sicher, dass die Handschuhe das dazugehörige Piktogramm mit den entsprechenden Leistungswerten aufweisen.

Anziehen: Waschen Sie Ihre Hände gründlich bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen, Defekte und Verunreinigungen und benutzen Sie keine verrotten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologe oder Arzt zu Rate. Überprüfen Sie den festen Sitz. **Ausziehen:** Beim Ausziehen, legen Sie die Fingerspitzen des Handschuhs der einen Hand in die Handfläche der Anderen. Halten Sie die Fingerspitzen des Handschuhs fest und ziehen Sie Ihre Hand aus dem Handschuh, bis Sie den Bund mit den Fingerspitzen spüren. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Hand. Schüttern Sie dann die Handschuhe vorsichtig ab. Reinigen Sie die Handschuhe nach Nutzung sorgfältig. Stülpen Sie Handinnenfläche nach außen, um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen. Die Handschuhe können alternativ gemäß den Pflegehinweisen in dieser Gebrauchsempfehlung gewaschen werden.

Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe oder der angebotenen Leistungen wenden Sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

***Schutzhandschuhe für Anwender von Pestiziden- Handschuhe der Kategorie GR schützen nur die Handinnenflächen von Arbeitern, die mit trockenen und teilweise trockenen Pestizidrückständen in Berührung kommen, die nach der Anwendung von Pestiziden auf der Pflanzenoberfläche verbleiben. Diese Handschuhkategorie eignet sich nur für Wiedereintrittstätigkeiten, bei denen festgestellt wurde, dass der Schutz der Fingerspitzen und der Handfläche ausreicht ist. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den Testbedingungen abweichen können, insbesondere in Bezug auf Temperatur, Abrieb und Zersetzung. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Abnutzung durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Die Dauer des Tests basiert nicht auf der tatsächlichen Anwendungszeit da der Permeationstest ein beschleunigter Test ist, bei dem die Oberfläche der Probe in ständigem Kontakt mit der Testchemikalie steht. Obwohl die Dauer der Exposition bei der Anwendung einer verdünnten Formulierung im Feld länger sein kann. Ist nicht die gesamte Oberfläche in ständigem Kontakt mit der Prüfchemikalie. Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Getestete Chemikalie (K-Natriumhydroxid 40%).**

Bei direktem Kontakt mit Pestiziden sind die Handschuhe unverzüglich zu wechseln. Bei Kontakt mit Pestiziden über den unbeschichteten Bereich der Handschuhe kann sich das Futter mit dem Schadstoff sättigen. Entfernen Sie die Handschuhe in diesem Fall unverzüglich und waschen Sie die Hände gründlich.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

	EN ISO 21420:2020 Allgemeine Erfordernisse (Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreisfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F) F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)
	ISO 18889 / (MaxiDry® 56-424, 425, 427) Schutzhandschuhe für Anwender von Pestiziden GR - Chemikalienbeständige Handschuhe mit Teilschutz G1 - Chemikalienbeständige Handschuhe - niedriges Risiko G2 - Chemikalienbeständige Handschuhe - hohes Risiko
 A B C	EN 511:2006 / (MaxiDry® 56-451) Kälteschutz A: Konvektive Kälte (0-4) B: Kontaktkälte (0-4) C: Wasserdichtheit (0-1)
 A B C D E F	EN 407:2020 / (MaxiDry® Zero™ 56-451) Thermische Risiken A: Brennverhalten (0-4) B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Hitze (0-4) D: Strahlungswärme (0-4) E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Menge an geschmolzenen Materials (0-4)
	Lebensmittelkontakt (MaxiDry® Zero™ 56-451) Das Symbol zeigt an, dass das Produkt in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen darf. Auf www.atg-glovesolutions.com erhalten Sie weitere Informationen zur Kompatibilität.

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

ZUSAMMENSETZUNG / ALLERGIEN

Eine Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/ oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen. EINE AUSKUNFT ÜBER POTENTIELLE ALLERGENE INHALTSSTOFFE KÖNNEN SIE ÜBER DIE KONTAKTMÖGLICHKEITEN VON ATG® ODER ÜBER IHREN HANDELSPARTNER ERHALTEN.

PFLEGEHINWEISE

Lagerung/Reinigung: In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten. Verschmutzte Handschuhe können bei 60°C (MaxiDry® 56-424,425,427) , 40°C (MaxiDry® Zero™ 56-451) bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. Nach dem Waschen kann die Paßform von der des Neuprodukts abweichen. Die Handschuhe werden jedoch nicht kürzer als die technische Spezifikation. *Im Umgang mit Pestiziden entfällt die Waschbarkeit der Handschuhe.* Neue Handschuhe können ab der Originalverpackung bis zum Erreichen des Ablaufdatums verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den sichtbaren Verschleiß begrenzt. **Abfall/Entsorgung:** Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädlichen oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

GARANTIE / EINGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglicherweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.

