

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

MaxiDry® Zero™ 56-451



Для указанной выше модели допускается безопасная стирка при следующих условиях:

1. Используйте обычное хозяйственное мыло или стиральный порошок (химчистка НЕ допускается!).
2. Стирайте в теплой воде, при температуре не выше 40°C/104°F.
3. Время стирки: 30 минут.
4. Прополощите в холодной воде.
5. При очень сильном загрязнении постирайте и прополощите еще раз.
6. Прополощите в холодной воде.

При стирке сильно загрязненных перчаток добавьте во время второго цикла стирки несколько полотнищ грубой ткани, поскольку трение грубой ткани о перчатки может помочь в устранении глубокого загрязнения.

Уровни механической защиты протестированы и сертифицированы для 3 циклов стирки в соответствии с указанной выше процедурой.

Внимание!

В процессе эксплуатации и стирки рабочие характеристики перчаток ухудшаются. Поэтому перед дальнейшим использованием рекомендуется проверять, сохранили ли перчатки свои свойства, в частности прочность на разрез и термостойкость. Компания ATG не несет ответственности за состояние перчаток после стирки.

За дополнительной информацией просим обращаться к нашим торговым партнерам, указанным на сайте www.atg-glovesolutions.com.