

# MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™

## LISTA RODZAJÓW ORAZ WARTOŚCI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Certyfikaty) badania WE wydany(e) przez:  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Rodzajów	Rozmiar	Normy zharmonizowane / Poziom wydajności
<b>MaxiDry®</b> 56-424, 56-425, 56-427	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - <b>4121A</b> ISO 18889 - <b>GR*</b>
<b>MaxiDry® Zero™</b> 56-451	7 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - <b>4232B</b> EN 511:2006 - <b>021</b> EN 407:2020 - <b>X1XXXX</b>

## WYKORZYSTANIE

### Rękawice robocze nieprzepuszczalne i odporne na działanie płynów, w ramach systemu CONTROLLED PERFORMANCE™ w obecności substancji oleistych i w środowisku wilgotnym.

MaxiDry® Zero™ 56-451 - oferują dodatkową izolację termiczną do -10°C (wysoka aktywność) - Ciepło kontaktowe +100°C (15 sec). Ogólna klasyfikacja rękawic niekoniecznie odzwierciedla właściwości techniczne zewnętrznej warstwy rękawicy. Poziomy wydajności odnoszą się do obszaru dłoni na rękawicy.

## OSTRZEŻENIE

**Brak zabezpieczenia przed chemikaliami\***. Nie stosować rękawic jako zabezpieczenia przed zabkowanymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawice te nie mogą być noszone, gdy istnieje ryzyko zaplądania się w ruchome części lub maszyny. Jeżeli rękawice należy nosić w przypadku prac w gorących środowiskach należy się upewnić, że rękawica jest zgodna z EN407 i że została przetestowana pod kątem stosowanych wymagań.

**Zakładanie:** Przed założeniem rękawic należy umyć i całkowicie wysuszyć ręce. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wad lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zaplamionych (również wewnętrznie) rękawic. Może to wywołać podrażnienia (lub zainfekować skórę i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dymnym lub z dermatologiem. Upewnij się, że rękawice dobrze pasują. **Zdejmowanie:** Podczas zdejmowania rękawic połóż końcówki palców na dłoni drugiej ręki z założoną rękawicą. Pociągnąć rękawicę, aż prawie całkowicie zsunie się z dłoni. Powtórz to z czynnością dla drugiej dłoni. Gdy obie rękawice będą prawie w całości zsunięte, potrząsnąć dłońmi, aby zrzucić rękawice z dłoni.

Po użyciu rękawice należy wyczyścić suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli rękawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wewnętrzne gładko swobodnie wyschnąć. Rękawice te można prac zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji zawartymi w niniejszej broszurze.

Więcej informacji na temat prawidłowego doboru i użytkowania rękawic lub oferowanych usług prosimy o kontakt z ATG® ([info@atg-glovesolutions.com](mailto:info@atg-glovesolutions.com)) lub z dostawcą rękawic.

\* Rękawice ochronne dla operatorów aparatów do aplikacji pestycydów - Rękawice kategorii GR chronią wyłącznie dłoń pracownika, który zetknął się z suchymi lub częściowo suchymi resztkami pestycydu pozostałymi na powierzchni roślin po zastosowaniu pestycydu. Ta kategoria rękawic jest odpowiednia wyłącznie dla czynności ponownego wejścia na obszar, w którym zastosowany został pestycyd, po upewnieniu się, że zapewniona jest dostateczna ochrona palców i bocznych powierzchni dłoni.

Zalecane jest sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie dla celów zamierzonego wykorzystania, ponieważ warunki użycia rękawic w miejscu pracy mogą różnić się od warunków wykonania testów, szczególnie w odniesieniu do temperatury, przecierania się i rozkładu chemicznego. Podczas noszenia rękawic ochronnych, odporność na niebezpieczne substancje chemiczne może maleć wskutek zmian właściwości fizycznych rękawic. Ruchy rękawic, zaczeplanie się rękawic i przecieranie powierzchni rękawic wskutek zetknięcia się z substancjami chemicznymi itp. może poważnie skrócić czas użytkowania rękawic. Przy doborze rękawic odpornych na chemikalia przecieranie się rękawic może stanowić istotny czynnik wymagający uwzględnienia w odniesieniu do substancji szkodliwych. Czas wykonania testu nie jest oparty na rzeczywistym czasie aplikacji, ponieważ test przenikania substancji jest badaniem przyspieszonym, w którym powierzchnia próbki pozostaje w stałym kontakcie z badaną substancją chemiczną, podczas gdy czas wystawienia na działanie substancji w przypadku użycia rozcieńzonego preparatu w warunkach rzeczywistych może być dłuższy. Poza tym niecała powierzchnia ochronny w stałym kontakcie z substancją chemiczną. Taka informacja nie określa rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy i nie zapewnia rozróżnienia między mieszaninami i czystymi substancjami chemicznymi. Testowana substancja chemiczna (K - wodorotlenek sodowy 40%).

W przypadku bezpośredniego zetknięcia z pestycydem należy natychmiast zmienić rękawice. W przypadku zetknięcia się z pestycydem przez powierzchnię rękawicy nie pokrytą powłoką ochronną, wykładana rękawicy może przesiąknąć substancją szkodliwą. W takim przypadku należy natychmiast zdjąć rękawice i gętownie umyć dłoń wodą.

## WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

	<b>EN ISO 21420:2020</b> Wymogi ogólne (kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 A B C D E F	<b>EN 388:2016+A1:2018</b> Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekłucia N (Poziom 0-4) E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F) F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)
	<b>ISO 18889 (MaxiDry® 56-424, 425, 427)</b> Rękawice ochronne dla użytkowników stosujących pestycydy <b>GR</b> – Rękawice odporne na chemikalia z ochroną częściową <b>G1</b> – Rękawice odporne na chemikalia dla niskiego ryzyka <b>G2</b> – Rękawice odporne na chemikalia dla wysokiego ryzyka
 A B C	<b>EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451)</b> Niebezp. zimna A: Zimno konwekcyjne (0-4) B: Zimno przy dotyku (0-4) C: Nieprzemakalność (0-1)
 A B C D E F	<b>EN 407:2020 (MaxiDry® Zero™ 56-451)</b> Risques thermiques (Chaleur/Feu) A: Résistance à l'inflammabilité (0-4) B: Résistance à la chaleur de contact (0-4) C: Résistance à la chaleur de convection (0-4) D: Résistance à la chaleur de rayonnement (0-4) E: Petites projections de métal fondu (0-4) F: Grandes quantités de métal fondu (0-4)
	<b>Kontakt z żywnością (MaxiDry® Zero™ 56-451)</b> Wykazuje się przydatnością do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Należy wejść na stronę <a href="http://www.atg-glovesolutions.com">www.atg-glovesolutions.com</a> , aby zapoznać się ze sposobnością użycia w kontakcie z żywnością.

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Jeżeli „X” zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony. Odporność na przekłucia nie powinna być mylona z przekłuciami wykonanymi przy użyciu cienkich końcówek lub igieł.

## SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżeli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POTENCJALNYCH SUBSTANCJI ALERGENNYCH W NASZYCH RĘKAWICACH, SKONTAKTUJ SIĘ Z ATG® LUB LOKALNYM DYSTRYBUTOREM.

## INSTRUKCJE KONSERWACJI

**Przechowywanie/Czyszczenie:** Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł ozonu. Rękawice można prać w temperaturze 60°C (MaxiDry® 56-424,425,427) , 40°C (MaxiDry® Zero™ 56-451) z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie. W przypadku stosowania rękawic do aplikacji pestycydów rękawice nie są przeznaczone do prania. Rękawice można używać aż do upływu terminu ważności podanego na stemple rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znożenia i przetarc. **Utilyzacja/ Marnotrawstwo:** Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone zarazyliwymi lub niebezpiecznymi substancjami. Utilyzacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, mieć miejsce w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach.

## GWARANCJA/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zaświadcza, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu, odpowiedzialności ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.