

MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™

YPELISE OG VERDIER FOR YTELSE

Hanske	Størrelse	Avstemte standarder / Ytellesnivå
MaxiCut® 34-450, 451	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4342B*
MaxiCut® 34-470, 471	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C*
MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 3745-30, 3745-34, 3745FY, 3755, 3755-30, 3755-34	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445, 3445-30, 3445-34, 44-3455, 3455-34	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*
MaxiCut® Ultra™ 44-4745	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4343D*
MaxiCut® Ultra™ 44-5745	5 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4342E*
MaxiCut® Ultra™ 44-6745, 6755	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X43C*
MaxiCut® Ultra DT™ 44-6445, 6455	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X43C*
MaxiCut® Ultra™ 58-917	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*
MaxiCut® Oil™ 34-304, 305	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiCut® Oil™ 44-304, 305	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4341B* EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiCut® Oil™ 34-504, 505	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4443C*
MaxiCut® Oil™ 44-504, 505	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4442C*

BRUK (MEKANISK BESKYTTELSE)

Kutt-resistent arbeidshanske for ASSURED PROTECTION™ i tørre eller oljeholdige miljøer.

MaxiCut® Oil™ 44-304, 44-305 - kontaktvarme opptil +100° C (15 sek.)
Ytellesnivåer er knyttet til området av hansen oven håndflaten.

ADVARSEL

Ingen beskyttelse mot kjemikalier. Ingen beskyttelse mot åpne flammer, kulde, vibrasjoner, skarpe kanter eller knivblad. Disse hanskene må ikke brukes dersom det er en fare for at de kan vikles inn i bevegelige deler eller maskiner.

Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er testet i henhold til kravene dine

Ta på: Vask og tørk hendene dine helt før du tar på hanskene. Før bruk, inspisers hanskene for mangler eller feil. Unngå bruk av utslitte og tilsøte hanskene, da dette kan irritere huden og gi ekslem. Oppsøk i så fall bedriftslegen eller ta kontakt med dermatolog. Pass på at hanskene sitter godt. **Ta av:** Når du skal ta av hanskene, plasser fingertuppene i håndflaten på den andre hansen. Dra i hansen til den er nesten av. Gjenta på den andre hånda. Når begge hanskene er nesten av, rist i begge hendene for å ta hanskene helt av.

Etter bruk rengjøres hanskene med klut for å fjerne forurensete stoffer. Om hansen er fuktig, vring den slik at inside også tørker. Disse hanskene kan vaskes i henhold til instruksjonene i denne brosjyren. For mer informasjon om valg av, bruk av og ytelse for hansker kan du ta kontakt med ATG® (info@atg-glovesolutions.com) eller forhandleren av disse hanskene.

Revision 2022

FORKLARING AV BILDENE

	EN ISO 21420:2020 Generelle krav (risikokategori, størrelsefastsettelse, merking, osv.) Informasjon levert av produsenten i brukervarsetet
	EN 388:2016+A1:2018 Mekaniske farer A: Slitasjefasthet (dropp gnidninger) (Nivå 0-4) B: Skjærefasthet (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5) C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4) D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4) E: Skjærefasthet (ISO 13997) - N (Nivå A-F)* F: Støtbeskyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
	EN 407:2020 (MaxiCut® Oil™ 44-304/305) Termisk fare (varme/brann) A: Brennbarhet (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Konvektiv varme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4) E: Småsprut fra smeltet metall (0-4) F: Større mengder flytende metall (0-4)
	Matvarekontakt (MaxiCut® Ultra™ 44-3745, 44-3755-30/34) Ce symbole indique que les gants sont adaptés au contact alimentaire direct ou indirect. Veuillez consulter www.atg-glovesolutions.com pour déterminer si les gants sont adaptés au contact alimentaire.

Desse høyere verdi angitt, jo bedre beskyttelse. Hvis "X" er merket som ytellesnivå, er testen enten ikke aktuell eller ikke gjennomført. Punkteringsmotstand må ikke forveksles med punktering med tykke spisser eller nåler.

* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet av referansetylseten.

BESTANDDELER / ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent for å være mulig årsak til allergier i følsomme personer som kan utvikle irriterende og/eller allergiske kontakreaksjoner. Ta straks kontakt med lege hvis en allergisk reaksjon oppstår.
HVIS DU TRENGER MER INFORMASJON OM POTENSIELLE ALLERGISKE STOFFER I HANSKENE VÅRE, KAN DU KONTAKTE ATG® ELLER DIN LOKALE DISTRIBUTØR.

INSTRUKSJONER

For oppbevaring/rengjøring:

Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted. Oppbevares borte fra direkte sollys, varme, flammer og ozonkilder. Hanskene kan vaskes ved 40 °C med standard rengjøringsmiddel (3 sykluser). Naturlig torking. Hanskene kan brukes t.o.m. utlopsdatoen som vises på hanskemerket. Hanskens levetid er basert på bruk og slitasje.

Avhending/avfall:

Brukte hansker kan kontamineres med smittsomme eller farlige stoffer. Avhendes i henhold til lokale forskrifter, på fyllplasser eller forbrenning under kontrollerte forhold.

GARANTI/BEGRENSNING AV ERSTATNING

ATG® garanterer at dette produktet skal være i samsvar med ATG® standardspesifikasjoner per leveringsdato til autoriserte forhandlere. Med unntak av den grad det er forbudt ved lov, er denne garantien i tråd med alle garantier, inkluderte enhver garanti om egnethet for et bestemt formål; ATG®s ansvar skal være begrenset til kjøpsprisen av produktet når det er levert.

Kjøpere og brukere av dette produktet anses for å ha akseptert vilkårene for denne begrensningen i garanti, som ikke kan varieres med noen verbal eller skriftlig avtale.

