

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™

YPELISE OG VERDIER FOR YTELSE

Hanske	Størrelse	Avstemte standarder / Ytelsesnivå
MaxiFlex® Elite™ 34-244, 34-245 34-274, 34-275	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFlex® Active™ 34-814, 34-824	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925, 926	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874FY, 875, 876, 878, 834 42-874, 874FY, 875, 876, 878	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847, 848	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X32B*
MaxiFlex® Cut™ 34-1743	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331D* EN 407:2020 - X1XXXX

BRUK (MEKANISK BESKYTTELSE)

Mekanisk arbeidshanske for PRECISION HANDLING™ (presisjonshåndtering) i tørre omgivelser.

MaxiFlex® Comfort™ / MaxiFlex® Cut™ 34-1743 -kontaktvarme opptil +100° C (15 sek.)

Ytelsesnivåer er knyttet til området av hansken oven håndflaten.

ADVARSEL

Ingen beskyttelse mot kjemikalier. Ingen beskyttelse mot åpne flammer, kulde, vibrasjoner, skarpe kanter eller knivblad. Disse hanskene må ikke brukes dersom det er en fare for at de kan vikles inn i bevegelige deler eller maskiner.





Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er testet i henhold til kravene dine

Ta på: Vask og tørk hendene dine helt for du tar på hanskene. Før bruk, inspisér hanskene for mangler eller feil. Unngå burk av utslitte og tilsalte hansker, da dette kan irritere huden og gi eksem. Oppsøk i så fall bedriftslegen eller ta kontakt med dermatolog. Pass på at hanskene sitter godt. **Ta av:** Når du skal ta av hanskene, plasser fingertuppene i håndflaten på den andre hansken. Dra i hansken til den er nesten av. Gjenta på den andre hånda. Når begge hanskene er nesten av, rist i begge hendene for å ta hanskene helt av.

Etter bruk rengjøres hanskene med klut for å fjerne forurensede stoffer. Om hansken er fuktig, vreg den slik at innside også tørker. Disse hanskene kan vaskes i henhold til instruksjonene i denne brosjyren*.

For mer informasjon om valg av, bruk av og ytelse for hansker kan du ta kontakt med ATG® (info@atg-glovesolutions.com) eller forhandleren av disse hanskene.

FORKLARING AV BILDENE

	EN ISO 21420:2020 Generelle krav (risikokategori, størrelsesfastsettelse, merking, osv.) Informasjon levert av produsenten i brukervearset
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaniske farer A: Slitasjømotstand (dropp gnidninger) (Nivå 0-4) B: Skjæremotstand (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5) C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4) D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4) E: Skjæremotstand (ISO13997)- N (Nivå A-F)* F: Støtbekyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Termisk fare (varme/brann) A: Brennbarhet (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Konvektiv varme (0-4) D: Strålingsvarme (0-4) E: Småsprut fra smeltet metall (0-4) F: Større mengder flytende metall (0-4)
	Matvarekontakt (MaxiFlex® Ultimate™ 34-87X, MaxiFlex Comfort) Ce symbole indique que les gants sont adaptés au contact alimentaire direct ou indirect. Veuillez consulter www.atg-glovesolutions.com pour déterminer si les gants sont adaptés au contact alimentaire.

Des høiere verdi angitt, jo bedre beskyttelse. Hvis "X" er merket som ytelsesnivå, er testen enten ikke aktuell eller ikke gjennomført. Punkteringsmotstand må ikke forveksles med punktering med tyne spisser eller nåler.

* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet av referanseytelsen.

BESTANDDELER / ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent for å være mulig årsak til allergier i følsomme personer som kan utvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaksjoner. Ta straks kontakt med lege hvis en allergisk reaksjon oppstår.
HVIS DU TRENGER MER INFORMASJON OM POTENSIELLE ALLERGISKE STOFFER I HANSKENE VÅRE, KAN DU KONTAKTE ATG® ELLER DIN LOKALE DISTRIBUTØR.

INSTRUKSJONER

For oppbevaring/rengjøring:

Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted. Oppbevares borte fra direkte sollys, varme, flammer og ozon-kilder. Hanskene kan vaskes ved 40 °C (MaxiFlex® Ultimate™, Endurance™ og Elite™: 60°C) med standard rengjøringsmiddel (3 sykluser). Naturlig tørking. Hanskene kan brukes t.o.m. utlopsdatoen som vises på hanskemerket. Hanskens levetid er basert på bruk og slitasje.

Avhending/avfall:

Brukte hansker kan kontamineres med smittsomme eller farlige stoffer. Avhendes i henhold til lokale forskrifter, på fyllplasser eller forbrenning under kontrollerte forhold.

GARANTI/BEGRENSNING AV ERSTATNING

ATG® garanterer at dette produktet skal være i samsvar med ATG® standardspesifikasjoner per leveringsdato til autoriserte forhandlere. Med unntak av den grad det er forbudt ved lov, er denne garantien i tillegg alle garantier, inkluderte enhver garanti om egnethet for et bestemt formål; ATG's ansvar skal være begrenset til kjøpsprisen av produktet når det er levert.

Kjøpere og brukere av dette produktet anses for å ha akseptert vilkårene for denne begrensningen i garanti, som ikke kan varieres med noen verbal eller skriftlig avtale.