

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™

ZOZNAM TYPOV A HODNOTY VÝKONNOSTÍ

Osvedčenie(-ia) ES o typových skúškach vydané prostredníctvom:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Typov	Veľkosť	Harmonizirani standardi / Razina izvedbe
MaxiDry® 56-424, 56-425, 56-427	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A ISO 18889 - GR*
MaxiDry® Zero™ 56-451	7 - 11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4232B EN 511:2006 - 021 EN 407:2020 - X1XXXX

POUŽITIE

Pracovné rukavice odpuďujúce kvapaliny alebo nepriepustné pre kvapaliny na použitie CONTROLLED PERFORMANCE™ vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s výskytom olejov.

Rukavice MaxiDry® Zero™ - Ponúkajú dodatočnú tepelnú odolnosť do -10 °C (vysoká aktivita) - Kontaktné teplo +100°C (15 sec). Celková klasifikácia rukavíc nemusi nutne odrážať funkčnosť vonkajšej vrstvy. Úroveň výkonnosti sa vzťahujú na dlaňovú oblasť rukavíc.

VÝSTRAHA

Ziada ochrana pred chemikáliami*. Tieto rukavice nepoužívajte na ochranu pred ozubenými hnanými alebo čepeľami alebo pred otvoreným ohňom. Ove sa rukavice ne smiujú nosiť ako postojí opasnosť od njihovoz zapetlávania u pokretním dijelovima ili strojevima. Ak sa vyžaduje používanie rukavíc v tepelných aplikáciách, uistite sa, že rukavice zodpovedajú norme EN407 a že boli preskúšané v súlade s vašimi požiadavkami.

Natiahnutie: Pred natiahnutím rukavíc si dôkladne umyte a osušte ruky. Pred použitím skontrolujte, či sa na rukaviciach nevyskytujú žiadne chyby alebo nedokonalosti a nepoužívajte poškodené, silne zaplnené, opotrebované alebo znečistené (aj vnútri) rukavice z akýchkoľvek látok. Mohlo by viesť k podráždeniu a/alebo infekcii pokožky a vzniku dermatitíd. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc od lekára spoločnosti alebo sa poraďte s dermatológom. Presvedčte sa, že vám rukavice dobre sedia. **Stiahnutie:** Pri stiahnutí rukavíc položte končeky prstov do dlane druhej ruky. Ťahajte rukavicu, dokiaľ nie je takmer stiahnutá. Zopakujte na druhej ruke. Keď sú obidve rukavice takmer stiahnuté, potraťte obidvomi rukami, aby ste si rukavice celkom zložili. Po použití rukavice dôkladne vyčistite suchou handričkou, aby ste odstránili všetky nečistoty. Ak sa majú rukavice opätovne používať, skladujte ich tak, aby sa vnútorné obloženie podkladu mohlo ľahko vysušiť. Ove sa rukavice môžu prati u funkčnú a uputama za njegu unutar ove brošure.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o výbere, použití a parametroch rukavíc, kontaktujte spoločnosť ATG® (info@atg-glovesolutions.com) alebo dodávateľa týchto rukavíc.

* **Ochranné rukavice pred aplikátorom pesticídov - rukavice kategórie GR chránia len dlane pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so suchými alebo čiastočne suchými reziduiami pesticídov, ktoré zostávajú na povrchu rastlín po aplikácii pesticídov. Táto kategória rukavíc je vhodná len pre činnosti vykonávané po opakovanom vstupe do oblasti, kde sa pesticídy aplikovali. V tomto prípade sa rozhodlo, že ochrana končevkov prstov a dlane je postačujúca.**

Odporúčame, aby ste si vždy overili, či sú rukavice vhodné na plánované použitie, pretože podmienky používania na pracovisku sa môžu líšiť od testovacích podmienok, hlavne pokiaľ ide o teplotu, opotrebenie a rozklad. Pri používaní ochranných rukavíc sa v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností môže znížiť odolnosť proti nebezpečným chemikáliám. Pohyb, natrhnutie, trenie, opotrebenie v dôsledku kontaktu s chemikáliami a ďalšie faktory môžu výrazne skrátiť životnosť rukavíc. Pokiaľ ide o korozívne chemikálie, opotrebenie môže byť najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám. Trvanie testu nie je založené na skutočnom trvaní použitia prípravku, pretože test presakovania je zrychlený test, pri ktorom je povrch vrstvy v nepretržitom kontakte s testovacou chemikáliou. Hoci trvanie vystavenia účinnom zložke by mohlo byť použité v teréne so zriedeným prípravkom, v nepretržitom kontakte s testovacou chemikáliou nie je celý povrch. Tieto informácie neuvádzajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku ani nerozlišujú medzi útesami a čistými chemikáliami. Testovaná chemikália (K – 40 % hydroxid sodný)

V prípade priameho kontaktu s pesticídmi okamžite vymeňte rukavice. V prípade kontaktu s pesticídmi cez oblasť rukavíc, ktorá nie je pokrytá vrchnou vrstvou, môže podšívka nasáknut kontaminantom. V takom prípade si dajte rukavice ihneď dole a dôkladne si umyte ruky.

VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV

	EN ISO 21420:2020 Všeobecné požiadavky (riziková kategória, veľkosť, označenie atď.) Informácie od výrobcu sú uvedené v poznámkach pre používateľa.
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mechanické nebezpečenstvo A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4) B: Odolnosť voči prerezaniu čepeľou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5) C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4) D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4) E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F) F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – A/N (P=Áno)
	ISO 18889 (MaxiDry® 56-424, 425, 427) Ochranné rukavice pre používateľov pesticídov GR – rukavice odolné proti chemikáliám s čiastočnou ochranou G1 – rukavice odolné proti chemikáliám – nízke riziko G2 – rukavice odolné proti chemikáliám – vysoké riziko
 A B C	EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Tepelné riziká (Tepl/Oheň) A: Konvekčné chladenie (0-4) B: Kontakt s chladom(0-4) C: Nepriepustnosť vody (0-1)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Tepelné nebezpečenstvo (tepl/požiar) A: Horľavosť (0 – 4) B: Kontaktné teplo (0 – 4) C: Konvekčné teplo (0 – 4) D: Sálavé teplo (0 – 4) E: Malé striekanie rozžaveného kovu (0 – 4) F: Veľké množstvo rozžaveného kovu (0 – 4)
	Kontakt s potravinami (MaxiDry® Zero™ 56-451) Znak označuje vhodnosť na priamy alebo nepriamy kontakt s potravinami. Na určenie vhodnosti použitia s potravinami navštívte stránku www.atg-glovesolutions.com .

Vyššie hodnoty znamenajú lepšiu ochranu/odolnosť. Ak je ako úroveň výkonnosti uvedená „X“, daný test buď nie je relevantný alebo neboli vykonaní. Odolnosť voči prepichnutiu si netreba zamerať s prepichnutím tenkými hroty alebo ihlami.

ZLOŽKY/ALERGIE

Niektoré rukavice môže obsahovať látky, o ktorých je známe, že sú možnou príčinou alergií u citlivých osôb, u ktorých sa môže vyskytnúť podráždenie a/alebo alergické reakcie v dôsledku kontaktu. V prípade výskytu alergickej reakcie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. AKO VAM TREBA VIŠE INFORMACIJA O POTENCIJALNIM ALERGIJSKIM TVARIMA POVEZANIM S NAŠIM RUKAVICAMA, OBRATITE SE ATG®-U ILI LOKALNOM DISTRIBUTERU.

POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ

Skladovanie/čistenie: Rukavice skladujte v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, tepla, otvoreného plameňa a zdrojov ohôtu. Rukavice je možné pritom teplote 60°C (MaxiDry® 56-424, 425, 427), 40°C (MaxiDry® Zero™ 56-451) so štandardným čistiacim prostriedkom (3 cykly) a nechať prirodzene vysušiť. Pri manipulácii s pesticídmi rukavice nemožno prať. Rukavice sa môžu používať do isteka roka trvania koji je prikazan na žigu rukavica. Životnosť rukavíc je založená na opotrebovaní a odieraní.

Likvidácia/odpad: Použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými alebo nebezpečnými látkami. Likvidujte ich podľa miestnych predpisov/obecných nariadení, v skládke alebo spalovních pri kontrolovaných podmienkach.

ZÁRUKA/OBMEDZENIE POŠKODENÍ

Spoločnosť ATG® ručí za to, že tento produkt je v súlade so štandardnými špecifikáciami ATG® v čase doručenia autorizovaným distribútorom. S výnimkou rozsahu zakázaného zákonom je táto záruka v súlade so všetkými zárukami, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel. Zodpovednosť spoločnosti ATG® je obmedzená na záruku cenu príslušného produktu. Predpokladá sa, že kupujúci a používateľia tohto produktu súhlasili s podmienkami tohto obmedzenia záruky, ktoré sa nesmú meniť žiadnou útesou alebo písomnou dohodou.